





SDR 11



Prise de branchement avec pièce PE (A)
Tapping tee with PE detail (A)



Prise de branchement avec bande (B)
Tapping tee with belt (B)

INFORMATION TECHNIQUE - TECHNICAL INFORMATION

DIAMÈTRE - SIZE Dn2/Dn1 (mm)	COD.	SDR Standard Dimension Ratio	PN	DIMENSIONS - DIMENSIONS					Assemblage* Assembly	Matière première Raw material	Poids approx. Weight approx. (kg)
			Eau	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)			
40/32	ETC04032	11	16	105	—	91	55	8	A	PE 100-RC	0,28
50/32	ETC05032	11	16	149	—	105	66	31	A	PE 100-RC	0,60
63/20	ETC06332	11	16	149	—	105	66	31	A	PE 100-RC	0,60
63/25	ETC06325	11	16	199	103	63	—	—	A	PE 100-RC	0,61
63/32	ETC06332	11	16	199	103	65	—	—	A	PE 100-RC	0,62
63/40	ETC06340	11	16	199	103	74	—	—	A	PE 100-RC	0,62
63/50	ETC06350	11	16	199	103	74	—	—	A	PE 100-RC	0,65
63/63	ETC06363	11	16	199	103	85	—	—	A	PE 100-RC	0,69
90/32	ETC09032	11	16	260	142	61	—	—	A	PE 100-RC	0,80
90/40	ETC09040	11	16	235	—	140	111	87	A	PE 100-RC	1,06
90/50	ETC09050	11	16	235	—	140	111	87	A	PE 100-RC	1,09
90/63	ETC09063	11	16	169	142	89	—	—	A	PE 100-RC	0,87
110/32	ETC11032	11	16	271	142	44	—	—	A	PE 100-RC	0,88
110/40	ETC11040	11	16	271	142	49	—	—	A	PE 100-RC	0,91
110/50	ETC11050	11	16	245	—	140	111	87	A	PE 100-RC	1,23
110/63	ETC11063	11	16	271	142	63	—	—	A	PE 100-RC	1,00
125/32	ETC12532	11	16	315	186	90	—	—	A	PE 100-RC	1,01
125/40	ETC12540	11	16	315	186	90	—	—	A	PE 100-RC	1,02
125/50	ETC12550	11	16	245	—	140	111	87	A	PE 100-RC	1,18
125/63	ETC12563	11	16	315	186	102	—	—	A	PE 100-RC	1,10
140/32	ETC14032	11	16	245	—	140	86	87	B	PE 100-RC	1,02
140/63	ETC14063	11	16	245	—	140	111	87	B	PE 100-RC	1,14
160/32	ETC16032	11	16	303	203	44	—	—	A	PE 100-RC	1,18
160/50	ETC16050	11	16	265	—	140	111	85	A	PE 100-RC	1,53
160/63	ETC16063	11	16	303	203	66	—	—	A	PE 100-RC	1,18
200/32	ETC20032	11	16	270	—	140	86	87	B	PE 100-RC	1,12
200/40	ETC20040	11	16	270	—	140	111	87	B	PE 100-RC	1,15
200/63	ETC20063	11	16	245	—	140	111	87	B	PE 100-RC	1,46

* Collier de serrage inférieur : A - pièce en PE / B - bande - Lower clamp: A - PE detail / B - belt.

Rev.1-07.25

1/3



CARACTERISTIQUES

- Accessoires conformes NF EN 1555-3 et NF EN 12201-3.
- Classe: SDR 11.
- Fabriqués en PE 100-RC:
 - Densité: $\geq 930 \text{ kg/mm}^3$, en conformité à la norme ISO 1183-1.
 - Indice de fluidité (MFR): $0,3 \pm 0,1 \text{ g/10 min}$, selon NF EN ISO 1133-1.
 - Temps d'oxydation induction (OIT): ≥ 20 , selon NF EN 728.
 - Résistance minimale requise (MRS): 10 MPa, selon ISO 12164.
 - Couleur: noir.
- Les mesures des dimensions conformes à la NF EN ISO 3126.
- Utilisés pour raccorder des tubes polyéthylène pour le transport d'eau potable et de fluides sous pression jusqu'à PN 16 (16 bar) de pression nominale.
- La fusion peut se réaliser de deux manières:
 1. Automatiquement, avec lecture du code barre.
 2. Manuellement, en entrant les paramètres de l'étiquette.
- Les accessoires électrosoudables peuvent être soudés aux tubes PE 100, PE 100-RC et PE 80. De SDR 9 à SDR 17.

DOMAINES D'APPLICATION

- Adduction d'eau et de gaz, pour l'irrigation, pour des installations industrielles et pour des réseaux résidentiels.

Remarques:

Étant donné la complexité, la variété et le grand nombre de spécifications particulières de chaque installation, conjugués à l'existence de divers facteurs pouvant affecter les conditions de travail et la nature du produit, il incombe à l'utilisateur final d'effectuer les tests nécessaires pour assurer un bon fonctionnement du produit dans chaque domaine d'application. L'installation du produit doit être effectuée et entretenue conformément aux bonnes pratiques et aux normes en vigueur.

BASIC FEATURES

- Fittings according to EN 1555-3 and EN 12201-3.
- Class: SDR 11.
- Made of PE 100-RC:
 - Density: $\geq 930 \text{ kg/mm}^3$, according ISO 1183-1.
 - Melt-flow rate (MFR): $0,3 \pm 0,1 \text{ g/10 min}$, according EN ISO 1133-1.
 - Oxidation induction time (OIT): ≥ 20 , according EN 728.
 - Minimum required strength (MRS): 10 MPa, according ISO 12164.
 - Color: black.
- Determination of dimensions according to EN ISO 3126.
- Used for the connection of PE pipes in water lines and other fluids up to PN 16 (16 bar).
- The fusion can be done in two ways:
 1. Automatically, with a bar code reader.
 2. Manually, by entering data from the label.
- Electrofusion fittings can weld pipes PE 100, PE 100-RC and PE 80. From SDR 9 to SDR 17.

GENERAL APPLICATIONS

- Water and gas distribution, irrigation systems, industrial pressure applications, transport lines, house connections.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application. Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE ASSEMBLING INSTRUCTIONS



1. Mesurer le diamètre du tube.
 Measure diameter of the pipe.



2. Choisir l'accessoire adéquat.
 Choose the right fitting.



3. Couper le tube totalement droit.
 Cut the pipe straight.



4. Mesurer la zone à gratter.
 Measure the scraping zone.




5. Gratter la zone de soudage du tube.
 Scrap the welding zone of the pipe.




6. Nettoyer la zone de soudage avec un liquide approprié.
 Clean the welding zone with special liquid.



7. Marquer la profondeur d'insertion du tube.
 Mark the insertion depth of the fitting.



8. Utiliser l'aligneur pour éviter les mouvements du tube.
 Put the pipe inside the clamps and put the fitting on.



9. Lire le code-barre.
 Read the barcode.



10. Suivez les instructions indiquées sur la machine.
 Proceed according to the requirements of the machine.



11. Début du soudage.
 Start welding.



12. Assurez-vous que les témoins de soudage se sont levés.
 Deduct the pressure test of the pipeline.

NOTE IMPORTANT: Utiliser une machine bien calibrée et utiliser le nettoyeur préconisé.
IMPORTANT NOTE: Use calibrated machine and clean the pipe only with recommended liquids.

Note : En raison de l'évolution constante de nos produits, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
 Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-07.25
 3/3